

令和6年度第1回自動車整備技能登録試験〔学科試験〕

第109回〔二級ジーゼル自動車〕

令和6年10月6日

22 問題用紙

【試験の注意事項】

- 問題用紙は、開始の合図があるまで開いてはいけません。
- 答案用紙と問題用紙は別になっています。解答は答案用紙(マークシート)に記入して下さい。
- 試験会場から退場するとき、問題用紙は持ち帰って下さい。

【答案用紙(マークシート)記入上の注意事項】

- 「受験地」、「回数」、「番号」の欄は、受験票の数字を正確に記入するとともに、該当する数字の○を黒く塗りつぶして下さい。
- 「生年月日」の欄は、元号は漢字を、年月日はアラビア数字を(1桁の場合は前にゼロを入れて、例えば1年2月8日は、010208)正確に記入するとともに、該当する数字の○を黒く塗りつぶして下さい。
- 「氏名(フリガナ)」の欄は、漢字は楷書で、フリガナはカタカナで、正確かつ明瞭に記入して下さい。
- 「性別」、「修了した養成施設等」の欄は、該当する数字の○を黒く塗りつぶして下さい。
ただし、「① 一種養成施設」は、自動車整備専門学校、職業能力開発校(職業訓練校)及び高等学校等で今回受験する試験と同じ種類の自動車整備士の養成課程を修了して2年以内の者。
「② 二種養成施設」は、自動車整備振興会・自動車整備技術講習所において今回受験する試験と同じ種類の自動車整備士の講習を修了して2年以内の者。
「③ その他」は、前記①、②以外の者、または、実技試験免除期間(卒業又は修了後2年間)を過ぎた者。
- 解答欄の記入方法
 - 解答は、問題の指示するところに従って、4つの選択肢の中から最も適切なもの、又は最も不適切なもの等を1つ選んで、解答欄の1~4の数字の下の○を黒く塗りつぶして下さい。
2つ以上マークするとその問題は不正解となります。
 - 所定欄以外には、マークしたり記入したりしてはいけません。
 - マークは、HBの鉛筆を使用し、黒く塗りつぶして下さい。ボールペン等は使用してはいけません。
良い例 ● 悪い例 ○ ✕ ✖ ○(薄い)
 - 訂正する場合は、プラスチック消しゴムできれいに消して下さい。
 - 答案用紙を汚したり、曲げたり、折ったりしないで下さい。

【不正行為等について】

- 携帯電話等の電子通信機器類は、試験会場に入る前に必ず電源を切って、カバン等に入れておいて下さい。試験時間中に試験会場内において、携帯電話等の電子通信機器類を使用した場合は、その理由にかかわりなく、不正の行為があったものとみなすことがあります。
- 試験会場の机の上には、筆記用具と卓上計算機以外のものを置いてはいけません。ただし、卓上計算機は、計算以外の機能をもったものを使ってはいけません。
- 1.、2.で禁止されているような不正行為を行った者に対しては、試験監督者において、その者の試験を停止することができます。1.、2.の例に当てはまらない場合であっても、試験監督者において、登録試験に関して何らかの不正の行為があると認めたときは、同様の措置を執ることができます。
- 試験会場において試験を停止され又は何らかの不正の行為を行った者については、その試験を無効とすることがあります。
この場合においては、その者に対し、3年以内の期間を定めて登録試験を受けさせないことがあります。
- 試験後において、登録試験に関して何らかの不正の行為があったことが明らかになった場合にも、4.と同様に、その試験を無効とし、3年以内の期間を定めて登録試験を受けさせないことがあります。

[No. 1] ジーゼル・エンジンの性能などに用いられている用語に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) 図示熱効率とは、シリンダ内の作動ガスがピストンに与えた仕事を熱量に換算したものと、供給した熱量との割合をいう。
- (2) 正味仕事率とは、エンジンのクランクシャフトから実際に得られる動力をいう。
- (3) 空気過剰率とは、実際に吸入した空気の質量と噴射された燃料を完全燃焼させる理論空気質量との割合をいう。
- (4) ネット軸出力とは、エンジンの運転に必要な付属装置だけを装着してエンジン試験台で測定した軸出力である。

[No. 2] ジーゼル・ノックに関する次の文章の(イ)と(ロ)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

ジーゼル・ノックは、着火遅れ期間中の燃料噴射量が規定より(イ)なった場合や、冷間始動などで自己着火が(ロ)場合に発生しやすい。

- | | |
|---------|-------|
| (イ) | (ロ) |
| (1) 少なく | 早まった |
| (2) 少なく | 遅れた |
| (3) 多く | 早まったく |
| (4) 多く | 遅れた |

[No. 3] ジーゼル・エンジンの排出ガスに関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) ジーゼル・エンジンは、空気過剰率が大きく、空気を十分に供給して燃焼が行われるため、COの発生は極めて少ない。
- (2) 一般に SOF(可溶有機成分)は、燃料中の硫黄分が酸化して生成された硫黄化合物である。
- (3) 排気管から排出される NO_x は、燃料が不完全燃焼して、未燃焼ガスがそのまま排出されたものである。
- (4) コモンレール式高圧燃料噴射装置では、メイン噴射の前に少量の燃料を噴射するプレ噴射を行い HC の排出を低減している。

[No. 4] ピストン・リングに起こる異常現象のうち、フラッタ現象に関する次の文章の(イ)と(ロ)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

フラッタ現象とは、ピストン・リングがリング溝に密着せずに浮き上がる現象をいい、ピストン・リング幅が(イ)ほど、ピストン・リングの拡張力が(ロ)ほど起こりやすい。

(イ) (ロ)

- | | |
|--------|-----|
| (1) 薄い | 小さい |
| (2) 厚い | 小さい |
| (3) 薄い | 大きい |
| (4) 厚い | 大きい |

[No. 5] ジーゼル・エンジンに用いられているピストン及びピストン・リングに関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) スティック現象とは、カーボンやスラッジ(燃焼生成物)が固まってピストン・リングが動かなくなる異常現象のことをいう。
- (2) ピストン・スカート部に、グラファイトや二硫化モリブデンなどの固体潤滑剤を含む樹脂コーティングを施すのは、耐焼き付き性の向上やフリクション低減のためである。
- (3) バレル・フェース型のピストン・リングは、しゅう動面が円弧状になっており、初期なじみの際の異常摩耗が少なく、シリンダ壁面との油膜を一定に保つことで、スカッフ現象を防止する。
- (4) アルミニウム合金ピストンのうち、高けい素アルミニウム合金ピストンよりシリコンの含有量の多いものをローエックス・ピストンと呼んでいる。

[No. 6] 着火順序1—5—3—6—2—4の4サイクル直列6シリンダ・エンジンに関する次の文章の(イ)と(ロ)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

第4シリンダが排気行程の上死点にあり、この位置からクランクシャフトを回転方向に600°回転させたとき、圧縮行程の上死点にあるのは(イ)である。その状態から第1シリンダのバルブを吸入行程の下死点状態にするためには、クランクシャフトを回転方向に(ロ)回転させる必要がある。


(イ) (ロ)

- | | |
|------------|------|
| (1) 第3シリンダ | 420° |
| (2) 第3シリンダ | 480° |
| (3) 第5シリンダ | 420° |
| (4) 第5シリンダ | 480° |

[No. 7] エンジン・オイル及び潤滑装置に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) リリーフ・バルブは、オイル・ポンプで作り出した油圧が規定値を超えると開き、オイルの一部をオイル・パンに戻して油圧を調整している。
- (2) オイル・クーラ部のバイパス・バルブは、オイル・クーラが詰まったときや、暖機後などオイルの温度が高く流動抵抗が小さくなつた場合に開く。
- (3) エンジン・オイルは、そのオイル自体の温度が 125 °C ~ 130 °C 以上になると急激に潤滑性が失われる所以、オイルの温度が高くなるようなエンジンでは、オイル・クーラを装着してオイルの冷却を行つてゐる。
- (4) レギュレータ・バルブは、オイル・ギャラリの油圧が規定値を超えると開き、オイルをオイル・パンに逃がしてオイル・ギャラリの油圧を一定に保つよう調整している。

[No. 8] 図に示すコモンレール式高圧燃料噴射装置の ECU に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。




- (1) 噴射量制御は、インジェクション・ポンプで用いられるガバナの機能に代わるもので、基本的にエンジン回転速度と車速の信号をもとに、最適な噴射量となるようにインジェクタを制御している。
- (2) 噴射圧力制御(コモンレール圧力制御)は、コモンレール内の圧力を制御することにより噴射圧力を制御するもので、コモンレール圧力センサ、エンジン回転速度と噴射量の信号をもとにサプライ・ポンプを制御している。
- (3) ECU 内の A は、演算処理を行う CPU(セントラル・プロセッシング・ユニット)に該当し、B はデータ記憶部となる RAM(ランダム・アクセス・メモリ)に該当する。
- (4) インジェクタには製造公差があり、各気筒間に噴射量のバラツキが発生してしまうため、一般にインジェクタ交換時には、外部診断器(スキャン・ツール)によるインジェクタ補正值登録を行う。

[No. 9] 図に示す冷却装置の電動ファン回路の不具合要因に関する次の文章の()に当てはまるものとして、適切なものはどれか。なお、図は高速回転時を示し、低速回転時では正常にファン・モータが回転する。

図はファン・リレー1とファン・リレー2がともにONの状態で、ファン・モータが高速回転しないとき、AとE間の電圧が12V、BとE間の電圧が6V、CとE間の電圧が6V、DとE間の電圧が6Vの場合の不具合要因としては、()が考えられる。

- (1) CとD間の抵抗増大
- (2) DとE間の断線
- (3) DとE間の抵抗増大
- (4) BとC間の断線




[No. 10] ブースト圧センサに関する次の文章の(イ)から(ハ)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

ブースト圧センサのセンサ・ユニットの内部は、(イ)に保たれており、(ロ)の可変抵抗によって(ハ)回路を形成したシリコン・チップが取り付けられ、吸気管圧力が作用する構造になっている。

- | (イ) | (ロ) | (ハ) |
|----------|-----|------|
| (1) 真空 | 四つ | ブリッジ |
| (2) ゲージ圧 | 四つ | 並列 |
| (3) ゲージ圧 | 二つ | ブリッジ |
| (4) 真空 | 二つ | 並列 |

[No. 11] 図に示すコモンレール式高压燃料噴射装置のソレノイド式インジェクタに関する記述として、適切なものは次のうちどれか。




- (1) オリフィスが開くと、制御室の燃料は次第に流出し制御室の圧力が下がるので、ノズル・ニードル下面に掛かっていた圧力との圧力差により、ノズル・ニードルが上昇し燃料を噴射する。
- (2) ソレノイド・コイルに通電が開始されると、電磁力によりノズル・ニードルが直接引き上げられて燃料の噴射が終了する。
- (3) ソレノイド・コイルへの通電を止めると、コモンレールからの高压燃料が一気にノズル室に流入することで、ノズル・ニードルを押し上げ、燃料を噴射する。
- (4) コモンレールからの高压燃料が、同圧力の状態で制御室及びノズル室に流入すると、ノズル・ニードルを押し上げ燃料を噴射する。

[No. 12] 直巻式スタータに関する次の文章の(イ)と(ロ)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

スタータが回転し始め、エンジンの回転抵抗が減少し、スタータの回転速度が上昇すると、アーマチュア・コイルに発生する逆起電力が(イ)のでアーマチュア・コイルに流れる電流は(ロ)する。

- | | |
|---------|-----|
| (イ) | (ロ) |
| (1) 減る | 減少 |
| (2) 減る | 増加 |
| (3) 増える | 減少 |
| (4) 増える | 増加 |

[No. 13] 図に示すコモンレール式高圧燃料噴射装置における分割噴射について、ECUが行う噴射率制御に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。



- (1) パイロット噴射は、メイン噴射に対して大きく進角した時期に噴射することで、急激な燃焼圧力の上昇を抑えられるためPM及び燃焼騒音の低減ができる。
- (2) プレ噴射は、メイン噴射に先立ち噴射することで、メイン噴射の着火遅れの短縮により、PM及び燃焼騒音を低減できる。
- (3) アフタ噴射は、メイン噴射後の近接した時期に噴射することで、拡散燃焼を活発化させてPMを低減するとともに、排気ガスの温度上昇により触媒を活性化させることができる。
- (4) ポスト噴射は、メイン噴射に対して大きく遅角した時期に噴射することで、排気ガスの温度上昇や還元成分の供給により、触媒の活性化や排気ガス後処理装置の作動を補助することができる。

[No. 14] オルタネータの分解点検に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。


- (1) ロータの点検の一つに、メガーを用いてのスリップ・リングとロータ・コア間の絶縁点検がある。
- (2) ステータの点検の一つに、サーキット・テスタを用いてのステータから出ている各相の引き出し線とステータ・コア間の導通点検がある。
- (3) ダイオードの点検では、サーキット・テスタの抵抗測定レンジを用いてダイオードの端子側に(+)、ホルダ側に(-)のテスト棒を当てたときと、逆に当てたときの抵抗値との差が非常に大きければ正常である。
- (4) ブラシの点検の一つに、軽く指先でブラシを押して、ブラシが円滑にブラシ・ホルダ内をしゅう動するかどうかの点検がある。

[No. 15] ジーゼル・エンジンの予熱装置に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) 一般にエア・ヒータは、小型車のエンジンに用いられ、グロー・プラグは大型車のエンジンに用いられている。
- (2) 電熱式インテーク・エア・ヒータは、ECUにより始動時のエンジン冷却水温度に応じて予熱時間を制御し、吸気の通路の途中に設けたエア・ヒータで、吸入空気を適正温度まで暖めている。
- (3) メタル式の自己温度制御型グロー・プラグは、外側を保護金属管で覆い、その内側にラッシュ・コイルとブレーキ・コイルを直列に接続した構造である。
- (4) セラミック式の自己温度制御型グロー・プラグは、発熱部が発熱体(導電性セラミックス)と絶縁体(絶縁性セラミックス)で構成されている。

[No. 16] 図に示す特性のトルク・コンバータにおいて、ポンプ軸回転速度 $3,600 \text{ min}^{-1}$ 、ポンプ軸トルク $300 \text{ N}\cdot\text{m}$ で回転し、タービン軸回転速度が 360 min^{-1} で回転しているときの記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) 速度比は 0.1 である。
- (2) トルク比は 2.5 である。
- (3) 伝達効率は 50 % である。
- (4) タービン軸トルクは $750 \text{ N}\cdot\text{m}$ である。



[No. 17] AT の安全装置に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) シフト・ロック機構は、ブレーキ・ペダルを踏み込んだ状態にしないと、セレクト・レバーを P レンジの位置からほかの位置に操作できないようにしている。
- (2) インヒビタ・スイッチは、セレクト・レバーの位置が P レンジ又は N レンジのみでエンジンの始動を可能にしている。
- (3) R(リバース)位置警報装置は、セレクト・レバーが R レンジの位置にあるときに、音で運転者に知らせるものである。
- (4) キー・インタロック機構は、セレクト・レバーを P レンジ又は N レンジの位置にしないと、イグニション(キー)・スイッチがハンドル・ロック位置に戻らないようにしている。

[No. 18] 電子制御式エア・サスペンション(エア・スプリング制御式)に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) プレッシャ・センサは、エア・コンプレッサの吐出圧力を検出し、その信号を ECU に入力している。
- (2) プロテクション・バルブは、エア・タンク内の圧力が規定値以上に上昇した場合、エア・タンク内の圧縮されたエアを大気中に放出する。
- (3) マグネティック・バルブは、ECU からの信号により、エア・スプリングのエアを供給又は排気して、エア・スプリングの全長を制御している。
- (4) セーフティ・バルブは、エア・サスペンション系統にエア漏れが発生したとき、ブレーキ装置などの他の系統のエア圧が失われないようにしている。


[No. 19] タイヤの転がり抵抗に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) 偏平率が小さいほど、タイヤの変形が小さいので、転がり抵抗係数は小さくなる。
- (2) スタンディング・ウェーブが発生した場合は、転がり抵抗係数が急激に小さくなる。
- (3) 平たんな路面においては、自動車総質量が増えるほど大きくなる。
- (4) タイヤの転がり抵抗係数は、路面の僅かな変形や路面からの衝撃などにより異なる。

[No. 20] 図に示す油圧式パワー・ステアリングのオイル・ポンプの制御作用に関する次の文章の（イ）と（ロ）に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

オイル・ポンプの吐出量が規定値以上になり、A室の油圧がB室の油圧と（イ）のばね力の合計の圧力より大きくなったとき、（ロ）に移動し、A室の余剰フルードはリザーブ・タンクに戻される。

- | | |
|------------|-------------------|
| (イ) | (ロ) |
| (1) スプリング① | チェック・ボールは右側 |
| (2) スプリング① | フロー・コントロール・バルブは左側 |
| (3) スプリング② | チェック・ボールは右側 |
| (4) スプリング② | フロー・コントロール・バルブは左側 |



[No. 21] 大型トラック・バスの車輪に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) JIS方式における車輪の取り付け時のセンタリングは、ホイール球面座で行い、ホイール・ナットのねじ方向は左右輪とも右ねじである。
- (2) ホイール・ナット(ボルト)は、規定トルクで締め付け後に500km～1,000kmの走行を目安に、増し締めする必要がある。
- (3) ISO方式における車輪の取り付け方式は、ホイール・ナット(ボルト)のねじ部及びナットの座金(ワッシャ)とナットとの隙間に二硫化モリブデン入りのオイルやグリースを塗布する。
- (4) 大型トラック・バスの車輪の取り付け方式は、ISO方式とJIS方式の2種類がある。


[No. 22] ホイール・アライメントに関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) FF車のトーは、駆動力が前輪に働くことから加速時などにトーン方向に力が働くことを考慮して、ゼロ付近に設定される場合が多い。
- (2) 独立懸架式のサスペンションでは、キング・ピンを使用していないため、キング・ピン傾角に相当する角度のことをステアリング軸傾角という。
- (3) キャスター・トレールを長くすると直進復元力が向上し、ホイールの動きを不安定にする力を抑える作用が働く反面、ステアリング・ホイールの戻り速度が速くなりすぎると操舵感の悪化を招く。
- (4) サイド・スリップ・テスタを用いてサイド・スリップ量を測定する場合は、かじ取り車輪がテストの踏み板上を静かに通過する必要があるため、ブレーキ・ペダルを軽く操作しながら行う。

[No. 23] フレーム及びボディに関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) フロント・ドア・サイド・インパクト・プロテクション・ビームは、前面衝突時におけるフロント・ピラー後退による客室の変形を最小限に抑える働きもする。
- (2) モノコック・ボディは、一体構造のため、曲げ及びねじれ剛性に優れ、質量を小さくすることができます。
- (3) スケルトン構造は、フレームにボディが角形鋼管で組み立てられるため、外板面に応力が掛かることから、大きな開口部が取りやすい。
- (4) フレームに亀裂が発生すると、どんなに小さなものでも次第に大きくなるので、部分的に補強材(当て板)を当てるだけの修正は行わない。

[No. 24] 図に示すエア・油圧式の制動倍力装置に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。



- (1) A はパワー・ピストン部で、エア・タンクからのエアによりパワー・ピストンは右側へ移動し、プッシュ・ロッドを介して D に作用する。
- (2) B はリレー・バルブ部で、ブレーキ・バルブから送られたエアの圧力に応じて、エア・タンクからのエアをパワー・シリンダに送り込む作用をする。
- (3) C はピストン・ストローク検出部で、パワー・ピストンのストロークが大きくなると、スイッチが ON から OFF となり運転者に危険を知らせる。
- (4) D はハイドロリック・ピストン部で、ハイドロリック・ピストンが右側に移動すると、ハイドロリック・シリンダのブレーキ液を加圧する。

[No. 25] 補助ブレーキに関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) エンジン・リターダは、ピストンが圧縮上死点付近になると、油圧でエキゾースト・バルブを開き、次の膨張行程において、ピストンを押し下げようとする圧縮圧力を逃がすことで、エンジン・ブレーキ力を高めている。
- (2) エキゾースト・ブレーキの制動効果は、エキゾースト・パイプ内の圧力を高くするほど増大するが、エキゾースト・バルブのバルブ・スプリングの強さは関係しない。
- (3) 電磁式リターダ(エディ・カレント・リターダ)は、粘性のある流体を循環させて発生する流動抵抗を用いて車両を減速させている。
- (4) 電磁式リターダは、エンジンやアクスル・シャフトなどに取り付けられている。

[No. 26] 安全装置に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) SRS エアバッグ関係のワイヤ・ハーネスは、他のワイヤ・ハーネスと区別するためにコネクタも含め色が黄色である。
- (2) SRS エアバッグの ECU は、衝突時の衝撃を検出する「G センサ」及び「判断/セーフィング・センサ」を内蔵している。
- (3) SRS エアバッグのインフレータは、電気点火装置(スクイブ)、着火剤、ガス発生剤、フィルタなどを金属の容器に収納している。
- (4) フォース・リミッタ(ロード・リミッタ)機能は、前面衝突時にシート・ベルトのたるみを瞬時に取り、前席の乗員をシート・バックに固定してシート・ベルトの効果を一層高めるものである。

[No. 27] ゲージ・マニホールドによるエアコンの点検に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。なお、エンジンを始動し、エアコン・スイッチを ON にして、全てのドアを開けた状態とする。

- (1) 吸い込み口切り替えの位置を内氣にする。
- (2) プロア・モータの速度を最大にして、温度設定を最強冷にする。
- (3) ゲージ・マニホールドの圧力値は、低圧側が 0.15 MPa～0.25 MPa、高圧側が 2.37 MPa～2.57 MPa であれば、冷媒量は正常と判断できる。
- (4) エンジン回転速度を基準値(一般的に $1,500 \text{ min}^{-1}$)にする。

[No. 28] ツイスト・ペア線を用いた CAN 通信に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) CAN-H、CAN-L ともに 2.5 V の状態をレセシブという。
- (2) 受信側 ECU は、受信した CAN-H の電圧変化から情報を読み取るようになっている。
- (3) 各 ECU は、各種センサの情報等をデータ・フレームとして、定期的にバス・ライン上に送信している。
- (4) 送信側 ECU は、CAN-H、CAN-L の 2 本のバス・ラインに CAN-H 側は 2.5 V～3.5 V、CAN-L 側は 2.5 V～1.5 V の電圧変化として出力(送信)する。

[No. 29] 鉛バッテリに関する次の文章の(イ)と(ロ)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

バッテリから取り出すことのできる電気量は、(イ)を小さくすると少なくなるが、5時間率放電の場合の放電終止電圧は、12Vバッテリで1セル当たり(ロ)と定めている。


(イ) (ロ)

- | | |
|--------------|-------|
| (1) 放電電流 | 1.28V |
| (2) 放電電流 | 1.75V |
| (3) 放電率(時間率) | 1.28V |
| (4) 放電率(時間率) | 1.75V |

[No. 30] 図に示すライト消し忘れ警報装置の不具合要因に関する次の文章の()に当てはまるものとして、適切なものはどれか。


図のようにイグニション(キー)・スイッチがOFF、ライト・コントロール・スイッチがON、カーテシ・スイッチ(運転席)がONの状態でブザーが吹鳴しないとき、AとE間の電圧が12V、BとE間の電圧が0V、CとE間の電圧が12V、DとE間の電圧が0Vの場合の不具合要因としては、()が考えられる。

- (1) リレー1のAとB間の接触不良
- (2) ライト・コントロール・スイッチの接点の接触不良
- (3) ヒューズ1の断線
- (4) リレー1のDとアース間の短絡



[No. 31] 図に示す電気回路において、スイッチの接点が閉じたときに電圧計Vが9Vを示す場合、スイッチの接点の接触抵抗値として、適切なものは次のうちどれか。ただし、バッテリ、配線等の抵抗はないものとし、電圧計Vの内部抵抗は無限大とする。

- (1) 0.25Ω
- (2) 0.75Ω
- (3) 2.25Ω
- (4) 5.33Ω



[No. 32] 合成樹脂と複合材に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。


- (1) 熱硬化性樹脂は、加熱すると硬くなり、急冷すると軟化する樹脂である。
- (2) 熱可塑性樹脂^{そせい}は、加熱すると軟らかくなり、冷えると硬くなる樹脂である。
- (3) FRP(繊維強化樹脂)のうち、GFRP(ガラス繊維強化樹脂)は、不飽和ポリエステルをマット状のガラス繊維に含浸させて成形したものである。
- (4) FRM(繊維強化金属)は、繊維と金属を結合成形させたもので、強度を向上させるために繊維には炭素繊維などが用いられている。

[No. 33] 測定機器及び工具に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。

- (1) バキューム・ゲージは、エンジンの圧縮圧力の測定に用いる。
- (2) 台付スコヤは、コイル・スプリングなどの直角度の点検に用いる。
- (3) プラスチ・ゲージは、シリンダとピストンの隙間の測定などに用いる。
- (4) リーマは、シリンダ・ヘッドとシリンダ・ブロックの組み付け面の仕上げに用いる。

[No. 34] 図に示す方法によりレッカ一車で乗用車を吊り上げたときにおけるレッカ一車の後軸荷重として、適切なものは次のうちどれか。なお、レッカ一車及び乗用車の諸元は表のとおりとし、吊り上げによる重心の移動はないものとする。

	空車時 前軸荷重	空車時 後軸荷重
レッカ一車	950 N	700 N
乗用車	600 N	350 N



- (1) 575 N
- (2) 1,200 N
- (3) 1,275 N
- (4) 1,300 N

[No. 35] 軽油(燃料)に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

- (1) 軽油(2号)のセタン価は、一般に50~55程度である。
- (2) 軽油の種類・品質は、JIS規格に決められており、一般には2号が用いられ、寒冷地では3号又は特3号が用いられている。
- (3) セタン価の大きいほど着火性が良く、着火性の悪い軽油を使用するとジーゼル・ノックを発生し騒音の原因となる。
- (4) 燃料装置の耐久性と噴霧の形成には、軽油の粘度が重要であり、粘度が高いほど油粒の直径が小さくなり、微細化、分散・分布は良くなるが、貫通力は悪くなる。

[No. 36] 「道路運送車両法」に照らし、自動車特定整備事業者の義務に関する次の文章の()に当てはまるものとして、適切なものはどれか。

自動車特定整備事業者は、特定整備を行う場合においては、当該自動車の特定整備に係る部分が()に適合するようにしなければならない。

- (1) 点検基準
- (2) 認証基準
- (3) 技術基準
- (4) 保安基準

[No. 37] 「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、最高速度 100 km/h である四輪小型自動車の制動灯に関する次の文章の()に当てはまるものとして、適切なものはどれか。

尾灯又は後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみ又は後部上側端灯のみを点灯したときの光度の()以上となる構造であること。

- (1) 2 倍
- (2) 5 倍
- (3) 10 倍
- (4) 15 倍

[No. 38] 「道路運送車両の保安基準」に照らし、ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に関する次の文章の()に当てはまるものとして、適切なものはどれか。

内燃機関を原動機とする自動車には、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合する()を備えなければならない。

- (1) 尿素 SCR システム
- (2) EGR (排気ガス再循環) 装置
- (3) DPF (ジーゼル微粒子除去装置)
- (4) プローバイ・ガス還元装置

[No. 39] 「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、四輪小型自動車の番号灯に関する次の文章の(イ)と(ロ)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

番号灯は、夜間後方(イ)の距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できるもので、番号灯試験器を用いて計測した(ロ)が8lx以上のこと。

(イ) (ロ)

- (1) 20 m 番号標板面の照度
- (2) 20 m 番号灯の光度
- (3) 50 m 番号標板面の照度
- (4) 50 m 番号灯の光度

[No. 40] 「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、非常信号用具に関する次の文章の(イ)と(ロ)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。

非常信号用具は、(イ)の距離から確認できる(ロ)の灯光を発すること。

(イ) (ロ)

- (1) 昼間 200 m 橙 色
- (2) 夜間 200 m 赤 色
- (3) 昼間 100 m 赤 色
- (4) 夜間 100 m 橙 色